


MITSUBISHI

整備解説書

W5MG1, W6MG1 MANUAL TRANSMISSION



W5MG1, W6MG1
GTO

**'94-12
No.1039MOO**

W5MG1,W6MG1 MANUAL TRANSMISSION

まえがき

この解説書は、W5MG1、W6MG1型マニュアルトランスマッisionの整備にあたられるサービス関係の皆さんのために、クラッチ及びマニュアルトランスマッision編として、

■取外し ■分 解 ■点 檢

■組 立 ■取付け

について説明したものです。

迅速で無駄のない整備を行うと共に、車の性能を維持させるため、ご熟読のうえ活用されることをお願い致します。

なお、本書は1994年12月現在の車両を基に作成しています。したがってその後の生産車両に搭載しているトランスマッisionについては、仕様変更により本書内容と一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

本書に関するご意見、ご要望又はご質問等がありましたら、巻末の「サービス資料連絡書」に記入の上FAXにて送付してください。

1994年12月

三菱自動車工業株式会社

グループ目次

| | |
|------------------------|----|
| クラッチ | 21 |
| マニュアルトランスマッision | 22 |

本書の見方

■整備作業の説明範囲

本書はトランスマッisionに関する整備要領を説明したものです。ただし車上点検、整備については、各車種ごとの整備解説書を御利用ください。

■説明内容の見方


- (1)各セクションの初めに構成部品図を掲載し、構成部品の取付け状態が把握できるようにしています。
- (2)構成部品図中の番号で整備手順を表わすと共に、再使用不可部品及び締付けトルクを記載しています。
- (3)整備の要点、整備基準値、特殊工具の使い方など整備作業に要点があるときは、整備の要点としてまとめ、詳しく説明しています。

給油脂、シール剤及び接着剤のシンボルマーク


給油脂、シール剤及び接着剤の塗布又は補給箇所は構成部品図中又は構成部品の次ページにシンボルマークを使って、まとめて説明している。



グリース



ブレーキフルード



シール剤



ギヤ オイル

整備手順

取外し手順：部品名称の番号が構成部品図中の記号と対応しており、取外し手順を示す。

取付け手順：取外しの逆手順で取付けができない場合に設け、取外しの逆手順で取付けができる場合は省略している。

分解手順：部品名称の記号が構成部品図中の記号と対応しており、分解手順を示す。

組立手順：分解の逆手順で組立てができない場合に設け、分解の逆手順で組立てができる場合は省略している。

整備要点の区分

Ⓐ：取外し又は分解の要点があることを示す。

Ⓑ：取付け又は組立の要点があることを示す。

■点検について

点検を行って不良、不具合がある場合は修正し、要すれば部品交換などの処置をとる。

■取付けについて

取付け上の要点、注意事項のみを指示しているので、取外しの逆手順で作業を行う。なお締付トルクは構成部品図中に指示している。

ページナンバー

21-8


グループタイトル

クラッチ - クラッチレリーズシリンダー


セクションタイトル

クラッチレリーズシリンダー

■分解・組立



TFM0494



■分解の要点◀

① ピストンカップ/ピストンの取外し

- (1)エアを使用して、レリーズシリンダーからピストンを取り外す。

注 意

- ・ピストンが勢いよく飛び出したり、ブレーキフルードが飛散するおそれがあるので、ウエス等でふさぎながらエアを徐々にかけること。

■点検

- (1)レリーズシリンダー内面のさび、損傷の有無。
- (2)シリングゲージを使用して、レリーズシリンダーの内径を3箇所程度（最深部、中間、口元）測定し、ピストンの外径とのすきまが限度値を超えるときは、レリーズシリンダーAss'yで交換する。

限度値：0.15mm

取外し、取付け、分解、組立の整備要領、注意事項などを説明している。

21 クラッチ

| | |
|--------------------|-------|
| 整備基準..... | 21-2 |
| 締付けトルク..... | 21-2 |
| 油脂類..... | 21-2 |
| 特殊工具..... | 21-3 |
| クラッチ..... | 21-4 |
| クラッチレリーズシリンダー..... | 21-8 |
| クラッチダンパー | 21-10 |

整備基準

| 項目 | 限度値 mm |
|----------------------------|--------|
| クラッチディスクフェーミングリベットの沈み | 0.3以下 |
| クラッチカバーダイヤフラムスプリング先端部高さ不揃い | 0.5以内 |
| レリーズシリンダー内径とピストン外径のすきま | 0.15以上 |


締付けトルク

| 項目 | トルク Nm {kgf} |
|-------------------------|--------------|
| クラッチダンパーブラケット 取付け ボルト | 9.0 {0.9} |
| クラッチダンパー 取付け ボルト | 19 {1.9} |
| クラッチオイルチューブフレアナット | 15 {1.5} |
| ファルクラム | 36 {3.6} |
| クラッチオイルラインブラケット 取付け ボルト | 19 {1.9} |
| 3-ウェイタイプコネクター 取付け ボルト | 19 {1.9} |
| クラッチレリーズシリンダー 取付け ボルト | 19 {1.9} |
| ユニオンボルト | 23 {2.3} |
| クラッチカバー 取付け ボルト | 19 {1.9} |
| クラッチレリーズシリンダーエアブリーザー | 11 {1.1} |
| クラッチダンパーエアブリーザー | 9.0 {0.9} |

油脂類


| 項目 | 銘柄 |
|----------------------------|----------------------|
| クラッチレリーズベアリングスリーブ 内径 | |
| クラッチレリーズベアリングとシフトフォークの接触部 | モリホワイト TA No.2 |
| シフトフォークとファクラムの接触部 | |
| クラッチレリーズシリンダープッシュロッド先端 | |
| クラッチディスクのスプライン内径 | モリホワイト TA No.1又はNo.2 |
| クラッチレリーズシリンダーピストン, ピストンカップ | |
| クラッチダンパーO-リング | ダイヤクイーンブレーキフルード DOT3 |

特殊工具

| 工 具 | 番 号 | 名 称 | 用 途 |
|---|----------|---------------------|---------------|
|  | MD998126 | クラッチディスク センターガイド | クラッチディスクの位置決め |


クラッチ

■取外し・取付け



取外し手順


- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. クラッヂオイルチューブ(A) | 13. ユニオン |
| 2. クラッヂオイルチューブ | 14. バルブプレート |
| 3. クラッヂダンパー油チューブ | 15. バルブプレートスプリング |
| 4. クリップ | ■D■16. クラッヂレリーズシリンダー |
| 5. プラケット | ■C■17. クラッヂカバー |
| 6. クラッヂダンパー | ■C■18. クラッヂディスク |
| 7. 3-ウェイタイプコネクター | □A□■B■19. レリーズフォーク |
| 8. インシュレーター | ■A■20. クラッヂレリーズベアリング |
| 9. クラッヂオイルラインプラケット | 21. レリーズフォークブーツ |
| 10. ワッシャー | 22. ファルクラム |
| 11. ユニオンボルト | 23. トランスマッision |
| 12. ガスケット | |



■取外しの要点

Ⓐ レリーズフォークの取外し

- (1) レリーズフォークを図示方向へ動かし、クリップをファルクラムから取外す。



■点検

クラッチカバー

- (1) ダイヤフラムスプリング先端の摩耗及び、高さの不揃いを点検する。

摩耗がいちじるしいもの又は、不揃いが限度値を超えるときは交換する。

限度値：0.5mm以内

- (2) プレッシャープレート面の摩耗、き裂、変色を点検する。

- (3) ストラッププレートのリベットのゆるみを点検し、ゆるんでいる場合は交換する。

クラッチディスク

注意

- ・クラッチディスクは、洗油で洗浄しないこと。

- (1) フェーシングはリベットのゆるみ、片当り、焼付けによる変質、油脂付着などの有無を点検し、不具合のある場合はクラッチディスクを交換する。

- (2) リベットの沈みを測定し、限度値以下のものは、クラッチディスクを交換する。

限度値：0.3mm以下

- (3) トーションスプリングのガタつき、破損の有無を点検し、不良のものはクラッチディスクを交換する。

- (4) クラッチディスクをインプットシャフトに組み合わせて摺動具合及び回転方向のガタを点検する。滑りの悪いものは清掃後、再組付けして点検する。ガタがいちじるしい場合はクラッチディスク又はインプットシャフトのどちらか、あるいは両方を交換する。

クラッチレリーズベアリング

注意

- ・レリーズベアリングは、グリースが封入してあるので洗油等で洗浄しないこと。


- (1) ベアリングの焼付き、損傷、異音、回転不良がないか点検する。

- (2) レリーズベアリングのダイヤフラムスプリングとの当り面が摩耗していないか点検する。

- (3) ベアリングのレリーズフォークとの接触面が異状摩耗しているものは交換する。

クラッチレリーズフォーク

(1) レリーズフォークのペアリングとの接触面が異状摩耗しているものは交換する。




■取付けの要点

◆A◆ クラッチレリーズペアリングの取付け

(1) 図示位置に指定グリースを充てんする。

グリース

銘柄：モリホワイト TA No.2





◆B◆ レリーズフォークのグリース塗布、充てん

(1) 図示位置に指定グリースを塗布、充てんする。

グリース

銘柄：モリホワイト TA No.2





◆C クラッチディスク/カバーの取付け

- (1) クラッチディスクのスプローラインに指定グリースを塗布し、ブラシですり込む。


グリース

銘柄：モリホワイト TA No.1又はNo.2

- (2) 特殊工具を使用して、クラッチディスクをフライホイールに位置ぎめする。

- (3) クラッチカバーを取り付け、ボルトを対角順に締付ける。

- (4) 特殊工具を取り外す。



◆D クラッチレリーズシリンダーの取付け


- (1) 図示位置に指定グリースを塗布する。

グリース

銘柄：モリホワイト TA No.2

クラッチレリーズシリンダー


■分解・組立



分解手順

1. プッシュロッド
2. ブーツ
- ④A ④A 3. ピストンカップ
- ④A ④A 4. ピストン
5. コニカルスプリング
6. キャップ
7. エアブリーザー
8. レリーズシリンダー

TFM0494



■分解の要点

④A ピストンカップ/ピストンの取外し

- (1)エアを使用して、レリーズシリンダーからピストンを取り外す。

注意


- ・ピストンが勢いよく飛び出したり、ブレーキフルードが飛散するおそれがあるので、ウエス等でふさぎながらエアを徐々にかけること。

■点検

- (1)レリーズシリンダー内面のさび、損傷の有無。

- (2)シリングゲージを使用して、レリーズシリンダーの内径を3箇所程度（最深部、中間、口元）測定し、ピストンの外径とのすきまが限度値を超えるときは、レリーズシリンダーAss'yで交換する。

限度値：0.15mm




■組立の要点

► A ピストン/ピストンカップの取付け

(1) レリーズシリンダー内面及びピストン、ピストンカップ全周に指定ブレーキフルードを塗布したのち、ピストン及びピストンカップをシリンダーに挿入する。


ブレーキフルード

銘柄：ダイヤクイーンブレーキフルード DOT3




クラッチダンパー

■分解・組立




TFM0392



■点検

クラッチダンパー


- (1) 図示位置にキズがないか点検する。
- (2) クラッチダンパー内部は確実に清掃し異物が残っていないことを確認する。



クラッチダンパーブラケット

- (1) 図示位置にキズ及び割れがないか点検する。

TFM0373



■組立の要点

◆ A ◆ O-リングの取付け

(1)O-リングに指示ブレーキフルードを塗布し、クラッチダンパーの図示位置に確実に取付る。

ブレーキフルード

銘柄：ダイヤクイーンブレーキフルード DOT3


22

マニュアル
トランスマッショ[2]


| | |
|---|-------|
| 概要 | 22-2 |
| 仕様 | 22-4 |
| 整備基準 | 22-5 |
| シール剤 | 22-5 |
| 油脂類 | 22-6 |
| 調整用スペーサー | 22-7 |
| 締付けトルク | 22-8 |
| 特殊工具 | 22-9 |
| トランスマッショ ン | 22-13 |
| インプットシャフト | 22-34 |
| インタメジエートシャフト | 22-40 |
| 3-4速 シンクロナイザー<W6MG1> | 22-50 |
| 5-6速 シンクロナイザー<W6MG1> | 22-51 |
| センターディファレンシャル | 22-52 |
| フロントアウトプットシャフト | 22-55 |
| リヤカバー | 22-57 |
| フロントディファレンシャル | 22-62 |
| スピードメーターギヤ | 22-64 |
| トランスファー | 22-65 |

概要

断面図 <W5MG1>



断面図 <W6MG1>



仕様

トランスマッision型式一覧表

<1991年モデル>

| トランスマッision型式 | 変速比 | スピードメーター ギヤ比 | 最終減速比 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---------------|-----|-----------------|-------|------------|---------------|
| W5MG1-0-FNBR | A | 27/36 | 3.972 | Z15A, Z16A | 6G72-DOHC T/C |

<1992年モデル>

| トランスマッision型式 | 変速比 | スピードメーター ギヤ比 | 最終減速比 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---------------|-----|-----------------|-------|------------|---------------|
| W5MG1-1-FNCR | A | 27/36 | 3.972 | Z15A, Z16A | 6G72-DOHC T/C |

<1993年モデル>

| トランスマッision型式 | 変速比 | スピードメーター ギヤ比 | 最終減速比 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---------------|-----|-----------------|-------|------------|---------------|
| W5MG1-2-FNCR | A | 27/36 | 3.972 | Z15A, Z16A | 6G72-DOHC T/C |

<1994, 1995年モデル>

| トランスマッision型式 | 変速比 | スピードメーター ギヤ比 | 最終減速比 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---------------|-----|-----------------|-------|------------|---------------|
| W6MG1-0-GNCR | B | 28/36 | 4.155 | Z15A, Z16A | 6G72-DOHC T/C |

変速比一覧表

| | A | B |
|-------------|-------|-------|
| 1速 | 3.071 | 3.266 |
| 2速 | 1.739 | 1.904 |
| 3速 | 1.103 | 1.241 |
| 4速 | 0.823 | 0.918 |
| 5速 | 0.659 | 0.733 |
| 6速 | — | 0.589 |
| 後退 | 3.076 | 3.153 |
| トランスマッision | 0.814 | 0.958 |

整備基準

| 項目 | 標準値mm | 備考 |
|------------------------|-----------|-------|
| インプットシャフトリヤベアリングエンドプレー | 0.02~0.05 | — |
| インタメジエートシャフトプレロード | 0.15~0.25 | W5MG1 |
| | 0.20~0.30 | W6MG1 |
| センターディファレンシャルプレロード | 0.10~0.20 | W5MG1 |
| | 0.15~0.20 | W6MG1 |
| フロントアウトプットシャフトプレロード | 0.15~0.25 | W5MG1 |
| | 0.10~0.15 | W6MG1 |
| フロントディファレンシャルプレロード | 0.15~0.25 | W5MG1 |
| | 0.15~0.20 | W6MG1 |

シール剤

| 項目 | 銘柄 |
|-------------------------------|--|
| インプットシャフトロックボルト | |
| リヤカバーとトランスミッションケースの締付けボルト | |
| ストッパープレート取付けボルト | |
| トランスミッションケースとクラッチハウジングの締付けボルト | |
| クラッチハウジングとシフトシャフトの締付けボルト | |
| シフトシャフトヘキサゴンボルト | ロックタイト No.242 |
| セレクトレバー取付けボルト | |
| ポペットカバー取付けボルト | |
| リバースアイドライギヤシャフトボルト | |
| リバースシフトダンパー | |
| リヤカバーとトランスミッションケースの合せ面 | |
| トランスミッションケースとクラッチハウジングの合せ面 | ロックタイト 17430 又は三菱純正シール剤 MD997740 |
| クラッチハウジングとシフトシャフトの合せ面 | |
| ポペットカバーとリヤカバーの合せ面 | |

油脂類

| 項 目 | 銘 柄 |
|---|-----------------------------|
| 各オイルシールのリップ部 トランスファードライブギヤシャフトのスライン部 | モリホワイト TA No.1又はNo.2 |
| シンクロナイザーコーン面 | ダイヤクイーン マルチギヤオイル 75W/85W |

■調整用スペーサー









| 部品名称 | 厚さ mm |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| インプットシャフトリヤベアリングエンドプレー 調整用スペーサー | 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 |
| インタメジエートシャフトプレロード調整用スペーサー | 0.20 0.25 0.30 0.50 |
| センター ディファレンシャル プレロード調整用スペーサー | 0.20 0.25 0.30 0.50 |
| フロント アウトプット シャフト プレロード調整用スペーサー | 0.10 0.15 0.20 0.50 1.00 |
| フロント ディファレンシャル プレロード調整用スペーサースペーサー | 0.10 0.15 0.20 0.30 0.50 |



締付けトルク



| 項目 | 締付けトルク | 備考 |
|---------------------------------|------------|-------|
| インプットシャフトリヤベアリングリテナー取付けボルト | 10 {1.0} | — |
| リバースアイドラーギヤシャフトボルト | 25 {2.5} | W5MG1 |
| リバースアイドラーギヤシャフトリテナーボルト | 25 {2.5} | W6MG1 |
| インプットシャフトロックボルト | 95 {9.5} | — |
| ストップパープレート取付けボルト | 10 {1.0} | — |
| クラッチハウジングとトランスマッisionケースの締付けボルト | 25 {2.5} | — |
| トランスマッisionケースとリヤカバーの締付けボルト | 25 {2.5} | — |
| シフトシャフト取付けボルト | 10 {1.0} | — |
| シフトシャフトヘキサゴンボルト | 23 {2.3} | W5MG1 |
| ディテント | 30 {3.0} | W6MG1 |
| ガイドボルト | 20 {2.0} | W6MG1 |
| オイルタンク取付けボルト | 7.0 {0.7} | W6MG1 |
| リバースシフトダンパー | 33 {3.3} | W6MG1 |
| セレクトレバー取付けボルト | 25 {2.5} | — |
| ポペットカバー取付けボルト | 10 {1.0} | — |
| バックアップライトスイッチ | 32 {3.2} | — |
| スピードメーターギヤ取付けボルト | 4.0 {0.4} | — |
| トランスマッisionとトランスファーの締付けボルト | 86 {8.6} | — |
| トランスマッisionマウントブラケット取付けボルト | 70 {7.0} | — |
| シフトケーブルブラケット取付けボルト | 19 {1.9} | — |
| オイルレベル点検プラグ | 7.5 {0.75} | — |

特殊工具

| 工具 | 番号 | 名称 | 用途 |
|----|----------|-----------------------------|---|
| | MB990934 | インストラ アダプター | ペアリングアウターレースの取付け |
| | MB990936 | インストラ アダプター | ペアリングアウターレースの取付け |
| | MB990937 | インストラ アダプター | ペアリングアウターレースの取付け |
| | MB990938 | ハンドル | インストラアダプター、ペアリング アウターレースインストラに使用 |
| | MB991550 | ペアリング アウターレース インストラ | ペアリングアウターレースの取付け (W5MG1) |
| | MB991551 | ペアリング アウターレース インストラ | ペアリングアウターレースの取付け |
| | MB991577 | ペアリング アウターレース インストラ | ペアリングアウターレースの取付け (W6MG1) |
| | MB991578 | リヤカバープラー Ass'y (5M/T) | リヤカバーの取外し(W5MG1、W6MG1) |
| | MB991580 | リヤカバープラー アダプターセット | リヤカバーの取外し(W6MG1) |
| | MB991589 | ワーキングベース Ass'y (5M/T) | インプットシャフトロックboltの取外し、 取付け リヤカバーの取付け |


| 工具 | 番号 | 名称 | 用途 |
|---|----------|-------------------------------|--|
|  | MB991591 | ワーキングベース アダプターセット | インプットシャフトロックボルトの取外し、 取付け(W5MG1、W6MG1) リヤカバーの取付け(W5MG1、W6MG1) |
|  | MD998304 | オイルシール インストラー | オイルシールの取付け |
|  | MD998320 | オイルシール インストラー | オイルシールの取付け |
|  | MD998325 | ディファレンシャル オイルシール インストラー | オイルシールの取付け |
|  | MD998349 | オイルシール インストラー | インプットシャフトフロントベアリングの 取外し、取付け |
|  | MD998369 | オイルシール インストラー | ニードルベアリングの取付け |
|  | MD998801 | ベアリング リムーバー | ベアリングスリーブ、ベアリングインナーレースの取外し |
|  | MD998803 | ディファレンシャル オイルシール インストラー | オイルシールの取付け |
|  | MD998812 | インストラーキャップ | インストラーアダプターに 使用 |
|  | MD998813 | インストラーキャップ 100 | インストラーキャップ、インストラーアダプターに 使用 |

| 工具番号 | 名称 | 用途 |
|---|--------------------------|--|
|  | MD998814 インストラーキャップ | インストラーキャップ、インストラーアダプターに使用 |
|  | MD998820 インストラーアダプター(42) | ペアリングスリーブ、ペアリングインナーレースの取付け |
|  | MD998821 ベアリングアダプター(44) | 5速リバースシンクロナイザーハブの取付け |
|  | MD998822 インストラーアダプター(46) | ペアリングスリーブ、ペアリングインナーレースの取付け |
|  | MD998823 インストラーアダプター(48) | リバースシンクロナイザーハブ、ペアリングインナーレースの取付け |
|  | MD998824 インストラーアダプター(50) | 3-4速 シンクロナイザーハブ、ペアリングスリーブ、5速ギヤ、オイルシールの取付け |
|  | MD998825 インストラーアダプター(52) | ペアリングスリーブ、ペアリングインナーレースの取付け |
|  | MD998826 インストラーアダプター(54) | ペアリングスリーブ、5-6速 シンクロナイザー、1-2速シンクロナイザーハブの取付け |
|  | MD998827 インストラーアダプター(56) | スペーサーリング、ペアリングインナーレースの取付け |
|  | MD998829 インストラーアダプター(60) | 3-4速 シンクロナイザーの取付け |

| 工 具 | 番 号 | 名 称 | 用 途 |
|---|----------|----------------|----------------------------|
|  | MD998917 | ベアリング リムーバー | ベアリングスリーブ、ベアリングインナーレースの取外し |
|  | MD999566 | クロウ | ベアリングアウターレースの取外し |


トランスミッション

■分解・組立 <W5MG1>



分解手順


- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ■AA 1. トランスファー | ■Z 8. カバー B |
| 2. スピードメーターギヤ | ■Y 9. セレクトレバー |
| 3. トランスミッションマウントプラケット | ■V 10. シフトシャフトヘキサゴンボルト |
| 4. シフトケーブルプラケット | 11. リターンスプリング |
| 5. バックアップライトスイッチ | ■AD ■T 12. シフトシャフト |
| 6. ガスケット | |
| ■Z 7. カバー A | |



分解手順

- S■ 13. クラッチハウジング
- 14. ストレートピン
- 15. スナップリング
- C□■R■ 16. インプットシャフトフロントベアリング
- Q■ 17. オイルシール
- P■ 18. オイルシール
- 19. オイルタンク
- 20. フロントディファレンシャル
- 21. フロントアウトプットシャフト


- D□■O■ 22. ベアリングアウターレース
- E■ 23. スペーサー
- N■ 24. オイルガイド
- D□■M■ 25. ベアリングアウターレース
- E■ 26. スペーサー
- D□■L■ 27. ベアリングアウターレース
- E■ 28. スペーサー



分解手順


- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ■K■ 29. ストッププレート | ■D■ 38. ポペットカバー |
| △E△ 30. ストレートピン | 39. ポペットスプリング |
| ■J■ 31. トランスミッションケース | 40. ポペットポール |
| ■I■ 32. ベアリングアウターレース | △F△ C△ 41. インプットシャフトリヤシールキャップ |
| ■H■ 33. ベアリングアウターレース | △G△ B△ 42. インプットシャフトロックボルト |
| ■G■ 34. オイルシール | △H△ A△ 43. リヤカバー |
| 35. センターディファレンシャル | 44. インプットシャフト |
| ■F■ 36. ベアリングアウターレース | 45. インタメジエートシャフト |
| ■E■ 37. スペーサー | 46. シフトレール& フォーク |

■分解・組立 <W6MG1>



分解手順


- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ■AA■ 1. トランスファー | ■Z■ 8. カバー B |
| 2. スピードメーターギヤ | ■Y■ 9. セレクトレバー |
| 3. トランスミッションマウントブラケット | ■X■ 10. ディテント |
| 4. シフトケーブルブラケット | ■W■ 11. ガイドボルト |
| 5. バックアップライトスイッチ | ■U■ 12. リバースシフトダンパー |
| 6. ガスケット | 13. リターンスプリング |
| ■Z■ 7. カバー A | ■AD■ ■T■ 14. シフトシャフト |



分解手順

- 15. ストレートピン
- 16. クラッチハウジング
- 17. スナップリング
- 18. インプットシャフトフロントベアリング
- 19. オイルシール
- 20. オイルシール
- 21. オイルタンク
- 22. フロントディファレンシャル


- 23. フロントアウトプットシャフト
- 24. ベアリングアウターレース
- 25. スペーサー
- 26. オイルガイド
- 27. ベアリングアウターレース
- 28. スペーサー
- 29. ベアリングアウターレース
- 30. スペーサー



分解手順

- K■31. ストッププレート
- E■32. ストレートピン
- D■33. ポベットカバー
- 34. ポベットスプリング
- 35. ポベットボール
- J■36. トランスミッションケース
- I■37. ベアリングアウターレース
- H■38. ベアリングアウターレース
- G■39. オイルシール
- 40. センターディファレンシャル
- F■41. ベアリングアウターレース


- E■42. スペーサー
- F■43. インプットシャフトリヤシールキャップ
- G■44. インプットシャフトロックボルト
- H■45. リヤカバー
- 46. インプットシャフト
- 47. インタメジエートシャフト
- 48. 5-6速 シフトレール & フォーク
- 49. 3-4速 シフトレール & フォーク
- 50. 1-2速 シフトレール & フォーク
- 51. リバースシフトレール & フォーク



■分解の要点


Ⓐ シフトシャフトの取外し

(1) シフトシフトをニュートラル状態にして、上へ引き出す。




Ⓑ ストレートピンの取外し


(1) 図示方向からストレートピンを打ち抜く。




Ⓒ インプットシャフトフロントベアリングの取外し




Ⓓ ベアリングアウターレースの取外し






□E□ ストレートピンの取外し

(1)図示方向からストレートピンを打ち抜く。





□F□ インプットシャフトリヤシールキャップの取外し

(1)シールキャップの中心部をクギ等(先のとがった物)を打ち込んで取外す。




□G□ インプットシャフトロックboltの取外し


(1)リヤカバー及びインプットシャフト、インタメジエートシャフトを特殊工具にセットする。





(2)図示位置にシフトして、二重噛合させる。



(3) ロックボルトを取り外す。




リヤカバーの取外し




■組立前の調整


調整用スペーサーの選択

- (1) クラッチハウジングの図示位置に半田(長さ約10mm、直径1.6mm)を置き、ベアリングアウターレースを取付ける。







(2)トランスミッションケースの図示位置に、ベアリングアウターレースを取付ける。



(3)トランスミッションケースの図示位置に半田(長さ約10mm、直径1.6mm)を置き、ベアリングアウターレースを取付ける。



(4)クラッチハウジングにフロントアウトプットシャフト及びフロントディファレンシャルを取り付ける。



(5)センターディファレンシャル、インターメジエートシャフト及びトランスミッションケースを同時に取付ける。

(6)リヤカバーを取り付け、ボルトを規定トルクで締付ける。

(7)押しつぶされた半田の厚さをマイクロメーターで計測し、プレロードが標準値となる厚さのスペーサーを選択し、組付ける。


標準値

インターメジエートシャフトプレロード : 0.15~0.25mm (W5MG1)
0.20~0.30mm (W6MG1)

センターディファレンシャルプレロード : 0.10~0.20mm (W5MG1)
0.15~0.20mm (W6MG1)

フロントアウトプットシャフトプレロード : 0.15~0.25mm (W5MG1)
0.10~0.15mm (W6MG1)

フロントディファレンシャルプレロード : 0.15~0.25mm (W5MG1)
0.15~0.20mm (W6MG1)



(8)半田がつぶれていない場合は、径の太い半田にて(1)から(6)の作業を再度行う。






グアウ

110mm、
付ける。

ト及び

・フト
う。
りし、
、組

を再度



■組立の要点

♦A リヤカバーの取付け

- (1)特殊工具にインタメジエートシャフト、インプットシャフト及びシフトシール & フォークを組合わせてセットする。

- (2)電熱器等を使用し、特殊工具を加熱する。


加熱温度 : 110~120°C

- (3)リヤカバーのインプットシャフトリヤベアリングインナーレース部に、加熱した特殊工具を約10分間置いておく。

- (4)特殊工具を外し、リヤカバーを取付ける。



注 意

- ・加熱した特殊工具を素手で触れないこと。





◆B◆ インプットシャフトロックboltの取付け

- (1)リヤカバー及びインプットシャフト、インタメジエートシャフトを特殊工具にセットする。




- (2)図示位置にシフトして、二重噛合させる。



- (3)ロックboltのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。


シール剤

銘柄：ロックタイト No.242





◆ C ◆ インプットシャフトリヤシールキャップの取付け

- (1) シールキャップの溝部がトランスミッションの上方となるように、リヤカバーの面一まで打ち込む。



◆ D ◆ ポペットカバーの取付け

- (1) ポペットカバーの図示位置に、シール剤を塗布する。
シール剤
銘柄：ロックタイト 17430 又は
三菱純正シール剤MD997740
- (2) ポペットカバーに締付けボルトを取付ける。




- (3) ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤


銘柄：ロックタイト No.242

◆ E ◆ スペーサーの取付け

- (1) 「組立前の調整」の項で選択しておいたスペーサーを取付ける。




■F ■ ベアリングアウターレースの取付け




■G ■ オイルシールの取付け


- (1) オイルシール取付け後、リップ部にグリースを充填する。
グリース
銘柄：モリホワイト TA No.1 又はNo.2



■H ■ ベアリングアウターレースの取付け



■I ■ ベアリングアウターレースの取付け



■J ■ トランスミッションケースの取付け

- (1) リヤカバーの図示位置に、シール剤を塗布する。



シール剤

銘柄：ロックタイト 17430 又は


三菱純正シール剤MD997740

注 意

- ・ シール剤が塗布中に切れたり、多すぎないように均一に絞り出し、塗布すること。




(3)図示方向からストレートピンを打ち込む。



(4)ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242





■K■ ストッププレートの取付け

- (1)ストッププレートに締付けボルトを取り付ける。
- (2)ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。


シール剤

銘柄：ロックタイト No.242






►L◄ ベアリングアウターレースの取付け



►M◄ ベアリングアウターレースの取付け




►N◄ オイルガイドの取付け


(1)オイルガイドのツメを図示位置に合わせる。

注 意

・オイルガイドが破損していれば、新品と交換する。



►O◄ ベアリングアウターレースの取付け




►P◄ オイルシールの取付け

(1)オイルシール取付け後、リップ部にグリースを充填する。


グリース

銘柄：モリホワイト TA No.1又はNo.2




►Q► オイルシールの取付け

- (1) オイルシール取付け後、リップ部にグリースを充填する。
グリース
銘柄：モリホワイト TA No.1又はNo.2



►R► インプットシャフトフロントベアリングの取付け

- (1) 穴をトランスミッションの下方に向けて取付ける。



►S► クラッチハウジングの取付け

- (1) トランスミッションケースの図示位置に、シール剤を塗布する。

シール剤

銘柄：ロックタイト 17430 又は
三菱純正シール剤MD997740


注 意


- ・シール剤が塗布中に切れたり、多すぎないように均一に絞り出し塗布すること。

- (2) クラッチハウジングを取付ける。


注 意

- ・センターシャフトでセンターシャフトオイルシールを傷付けないこと。






(3) 図示位置にストレートピンを打ち込む。<W5MGI>




(4) 図示方向からストレートピンを打ち込む。<W6MGI>



(5) ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242



■ T シフトシャフトの取付け

(1) クラッチハウジングの図示位置に、シール剤を塗布する。


シール剤


銘柄：ロックタイト 17430 又は

三菱純正シール剤MD997740


注意

- ・シール剤が切れたり、多すぎたりしないように均一に絞り出すこと。








(2) リターンスプリングにグリースを塗布して、シフトシャフトへ固定する。








(3) シフトシャフトの図示位置を保持する。



(4) シフトレールのシフトラグに項目(3)の位置をそわしながら、シフトシャフトを取付ける。





(5)ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242

■U リバースシフトダンパーの取付け

(1)リバースシフトダンパーのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242

■V シフトシャフトヘキサゴンボルトの取付け

(1)ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤


銘柄：ロックタイト No.242

■W ガイドボルトの取付け

(1)ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242




■X■ ディテントの取付け

(1)ディテントのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242




■Y■ セレクトレバーの取付け

(1)ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242



■Z■ カバーの取付け

(1)図示位置となるように、カバーを取付ける。

■AA■ トランスファーの取付け

(1)トランスミッション及びトランスファーのスプロイン部にグリースを塗布する。

グリース

銘柄：モリホワイト TA No.1又はNo.2

締付け


し、規

帝付け

帝付け

インプットシャフト


■分解・組立 <W5MG1>



分解手順


- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. スナップリング | 9. ベアリングスリーブ |
| 2. 5速 ギヤ | 10. 3-4速 シンクロナイザーハブ |
| 3. 4速 ギヤ | 11. シンクロナイザーリング |
| 4. ニードルベアリング | 12. 3速 ギヤ |
| 5. シンクロナイザーリング | 13. ベアリングスペーサー |
| 6. シンクロナイザースリーブ | 14. ニードルベアリング |
| 7. シンクロナイザーボール | 15. スペーサーリング |
| 8. シンクロナイザースプリング | 16. インプットシャフト |

■分解・組立 <W6MG1>




分解手順

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. スナップリング | 11. スペーサー |
| 2. スペーサー | 12. スチールボール |
| 3. スプリングピン | 13. 4速 ギヤ |
| 4. 6速 ギヤ | 14. ニードルベアリング |
| 5. ニードルベアリング | 15. ベアリングスリーブ |
| 6. ベアリングスリーブ | 16. 3-4速 シンクロナイザー |
| 7. 5-6速 シンクロナイザー | 17. 3速 ギヤ |
| 8. 5速 ギヤ | 18. ニードルベアリング |
| 9. ニードルベアリング | 19. インプットシャフト |
| 10. ベアリングスリーブ | |




■分解の要点

Ⓐ 5速ギヤの取外し




Ⓑ シンクロナイザースリーブの取外し


(1)シンクロナイザーボール及びスプリングが飛び出すおそれがあるので、紛失しないように手でスリーブを覆いながら取外す。




Ⓒ ベアリングスリーブの取外し



Ⓓ ベアリングスリーブの取外し



➡ F ベアリングスリーブの取外し



■組立の要点

➡ A スペーサーリングの取付け

- (1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してスペーサーリングをゆっくりと加熱する。

加熱温度：110～120°C



注 意

- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。

➡ B 3-4速シンクロナイザーハブの取付け

注 意

- ・シンクロナイザーハブとリングの図示位置を合わせておく。



➡ C 3-4速 シンクロナイザーの取付け


➡ D ベアリングスリーブの取付け


- (1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してスリーブをゆっくりと加熱する。

加熱温度：110～120°C

注 意

- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。






►E ベアリングスリーブの取付け

(1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してスリーブをゆっくりと加熱する。

加熱温度：110～120°C


注 意

- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。



►F スペーサーの取付け

(1)スペーサーの溝をスチールボールに合わせて取付ける。




►G ベアリングスリーブの取付け

(1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してスリーブをゆっくりと加熱する。

加熱温度：110～120°C

注 意

- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。




►H シンクロナイザースプリング/ボール /スリーブ/リングの取付け

(1)シンクロナイザーハブにスリーブを取り付け、3速ギヤ側にシフトする。

(2)シンクロナイザースプリング及びボールを取り付ける。

(各 3箇所)



(3)シンクロナイザーリングを取り付ける。

(4)シンクロナイザーリングを指で押えながら、スリーブを4速ギヤ側へスライドさせる。

備 考

- ・シンクロナイザースリーブを4速ギヤ側へスライドさせることにより、ボールをスリーブの中心部に固定することができる。

つくり

と材料


る。

つくり





と材料

則にシ

を4速

ドこ
するこ

◆ I ◆ 5-6速シンクロナイザーの取付け



◆ J ◆ ベアリングスリーブの取付け

- (1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してスリーブをゆっくりと加熱する。

加熱温度：110～120°C

注 意

- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。

◆ K ◆ 5速ギヤの取付け

- (1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してギヤをゆっくりと加熱する。

加熱温度：160～180°C

注 意

- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。

◆ L ◆ スペーサーの取付け


- (1)スペーサーの溝をスプリングピンに合わせて取付ける。

インタメジエートシャフト

■分解・組立 <W5MG1>



取付け時はすべての
摺動部分にギヤオイル
を塗布する。



分解手順


1. スナップリング
2. ベアリングインナーレース
3. 1速 ギヤ
4. ニードルベアリング
5. インナーシンクロナイザーリング
6. シンクロナイザーコーン
7. アウターシンクロナイザーリング
8. シンクロナイザースリーブ
9. シンクロナイザーボール
10. シンクロナイザースプリング
11. シンクロナイザーキー
12. ベアリングスリーブ
13. 1-2速 シンクロナイザーハブ
14. アウターシンクロナイザーリング
15. シンクロナイザーコーン

16. インナーシンクロナイザーリング
17. 2速 ギヤ
18. ニードルベアリング
19. スナップリング
20. ベアリングインナーレース
21. リバースギヤ
22. ニードルベアリング
23. シンクロナイザーリング
24. シンクロナイザースリーブ
25. シンクロナイザーボール
26. シンクロナイザースプリング
27. シンクロナイザーキー
28. ベアリングスリーブ
29. 5速-リバースシンクロナイザーハブ
30. シンクロナイザーリング
31. 5速 ギヤ
32. ニードルベアリング
33. インタメジエートシャフト

■分解・組立 <W6MG1>




取付け時はすべての
摺動部分にギヤオイル
を塗布する。




分解手順

- | | |
|----------------------|------------------------|
| Ⓐ 1. ベアリングインナーレース | 16. 2速 ギヤ |
| 2. 1速 ギヤ | 17. ニードルベアリング |
| 3. ニードルベアリング | 18. ベアリングインナーレース |
| 4. インナーシンクロナイザーリング | 19. リバースギヤ |
| Ⓑ 5. シンクロナイザーコーン | 20. ニードルベアリング |
| Ⓓ 6. アウターシンクロナイザーリング | 21. シンクロナイザーリング |
| Ⓒ 7. シンクロナイザースリープ | Ⓓ 22. リバースシンクロナイザースリープ |
| Ⓓ 8. シンクロナイザーボール | Ⓓ 23. シンクロナイザーボール |
| Ⓓ 9. シンクロナイザースプリング | Ⓓ 24. シンクロナイザースプリング |
| Ⓓ 10. シンクロナイザーキー | Ⓔ 25. ベアリングスリープ |
| Ⓒ 11. ベアリングスリープ | Ⓕ 26. リバースシンクロナイザーハブ |
| Ⓓ 12. 1-2速シンクロナイザーハブ | 27. スナップリング |
| 13. アウターシンクロナイザーリング | 28. ストッププレート |
| Ⓖ 14. シンクロナイザーコーン | 29. インタメジエートシャフト |
| 15. インナーシンクロナイザーリング | |




■分解の要点

Ⓐ ベアリングインナーレースの取外し





Ⓑ シンクロナイザースリープの取外し

(1)シンクロナイザーボール及びスプリングが飛び出しあるので、紛失しないように手でスリープを覆いながら取外す。




Ⓒ ベアリングスリープの取外し








D ベアリングインナーレースの取外し




E ベアリングスリーブの取外し



■組立の要点


- ◆ A ◆ 5速-リバースシンクロナイザーハブの
取付け

おそれ
ながら




注 意

- ・シンクロナイザーハブとリングの図示位置を合わせておく。




B リバースシンクロナイザーハブの取付け



注 意

- ・シンクロナイザーハブとリングの図示位置を合わせておく。




C ベアリングスリーブの取付け


(1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してスリーブをゆっくりと加熱する。

加熱温度：110～120°C

注 意


- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。






◆D◆ シンクロナイザーキー/スプリング/ポール/スリープ/リングの取付け

- (1)シンクロナイザーハブにキー及びスプリングを取付ける。
(各3箇所)




- (2)シンクロナイザースリープの取付け方向を確認する。



- (3)シンクロナイザーハブの深溝部とスリープの突起部を合わせて取付ける。

(4)シンクロナイザースリープを5速ギヤ側へシフトする。

- (5)シンクロナイザーボールを取付ける。(各3箇所)




- (6)シンクロナイザーリングを取付ける。

(7)シンクロナイザーリングを指で押えながら、スリープをリバースギヤ側へスライドさせる。


備 考

- ・シンクロナイザースリープをリバースギヤ側へスライドさせることにより、ボールをスリープの中心部に固定することができる。




◆E◆ シンクロナイザースプリング/ポール/スリープ/リングの取付け


- (1)シンクロナイザーハブにスプリングを取付ける。(各3箇所)





(2)シンクロナイザースリーブの取付け方向を確認する。



(3)シンクロナイザーボールを取付ける。(各3箇所)



◆F ベアリングインナーレースの取付け




◆G シンクロナイザーコーンの取付け

(1)シンクロナイザーコーンのフェーシング面(両面)にトランスマッisionオイルを塗布する。

トランスマッisionオイル


銘柄：ダイヤクイーンマルチギヤオイル75W/85W



■ H 1-2速シンクロナイザーハブの取付け



備 考

- ・W6MG1にはシンクロナイザーハブの方向性がありません。



注 意

- ・シンクロナイザーハブとリバースの図示位置を合わせておく。




■ I ベアリングスリーブの取付け


- (1)電熱器等を使用し、厚い鉄板を介してスリーブをゆっくりと加熱する。

加熱温度：110～120°C

注 意

- ・加熱しすぎないようにすること。加熱温度が高いと材料が弱くなる。
- ・火傷に気を付けること。







➡ J ◆ シンクロナイザーキー/スプリング/ボール/スリーブ/アウターシンクロナイザーリングの取付け


- (1)シンクロナイザーハブにキー及びスプリングを取付ける。
(各 3箇所)

注 意

- ・シンクロナイザーキーは面取り部を外側にして、組付けること。




(2)シンクロナイザースリーブの取付方向を確認する。



(3)シンクロナイザースリーブを2速ギヤ側へシフトする。

(4)シンクロナイザーボールを取付ける。(各 3箇所)




備 考

- ・シンクロナイザースリーブを1速ギヤ側へスライドさせることにより、ボールをスリーブの中心部に固定することができる。


ルス
ゲフ取

寸ける。

組付け




►K► ベアリングインナーレースの取付け



3-4速 シンクロナイザー <W6MG1>

■分解・組立



取付け時はすべての
摺動部分にギヤオイル
を塗布する。

分解手順


1. 3速 シンクロナイザーリング
2. 4速 シンクロナイザーリング
3. シンクロナイザースリーブ
4. シンクロナイザーボール
5. シンクロナイザースプリング
6. シンクロナイザーハブ

TFM0549

■分解の要点

◆ A ◆ シンクロナイザースリーブの取外し

- (1) シンクロナイザーボール及びスプリングが飛び出すおそれがあるので、紛失しないように手でスリーブを覆いながら取外す。




■組立の要点

◆ A ◆ シンクロナイザースプリング/ボール
/スリーブの取付け

- (1) シンクロナイザーハブにスリーブと4速シンクロナイザーリングを取付ける。
(2) シンクロナイザースプリング及びボールを取り付ける。
(各 3箇所)

5-6速 シンクロナイザー <W6MG1>

■分解・組立



取付け時はすべての
摺動部分にギヤオイル
を塗布する。

分解手順

1. 5速シンクロナイザーリング
2. 6速シンクロナイザーリング
3. シンクロナイザースリープ
4. シンクロナイザーボール
5. シンクロナイザースプリング
6. シンクロナイザーハブ


TFM0549

TFM0554

■分解の要点

△A△ シンクロナイザースリープの取外し

- (1) シンクロナイザーボール及びスプリングが飛び出すおそれがあるので、紛失しないように手でスリープを覆いながら取外す。



■組立の要点


△A△ シンクロナイザースプリング/ボール
/スリープの取付け

- (1) シンクロナイザーハブにスリープと6速シンクロナイザーリングを取付ける。
(2) シンクロナイザースプリング及びボールを取付ける。
(各3箇所)

TFM0556


センターディファレンシャル

■分解・組立



分解手順


- E 1. スプリングピン
- A D 2. リングギヤキャップ
- B C 3. ベアリングインナーレース
- C B 4. ニードルベアリング
 - 5. プラネットキャリア
 - 6. ビスカスカップリング
 - 7. サンギヤシャフト
- D A 9. ベアリングインナーレース
- 10. センターディファレンシャルケース




■分解の要点

Ⓐ リングギヤキャップの取外し

(1) 図示位置までスプリングピンを打ち込む。




Ⓑ ベアリングインナーレースの取外し




Ⓒ ニードルベアリングの取外し

(1) ドライバー等を使用して、ニードルベアリングを取り外す。




Ⓓ ベアリングインナーレースの取外し




■組立の要点

Ⓐ ベアリングインナーレースの取付け




►B ニードルベアリングの取付け

(1)図示位置まで圧入する。




►C ベアリングインナーレースの取付け



►D リングギヤキャップの取付け

(1)リングギヤキャップとセンターディファレンシャルケースのスプリングピン穴を合わせながらプラスチックハンマー等を使用して取付ける。




►E スプリングピンの取付け

(1)センターディファレンシャルケースの面一まで打ち込む。

フロントアウトプットシャフト

■分解・組立




ケース
ン

分解手順

- Ⓐ 1. ベアリングインナーレース
- Ⓑ 2. ベアリングインナーレース
- ③ 3. フロントアウトプットシャフト

取付け時はすべての
摺動部分にギヤオイル
を塗布する。


TFM0388



込む。


■分解の要点

- Ⓐ ベアリングインナーレースの取外し



■組立の要点


- Ⓐ ベアリングインナーレースの取付け



➡B ◆ ベアリングインナーレースの取付け

リヤカバー


■分解・組立 <W5MG1>



分解手順


- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ■G■ 1. リバースアイドライギヤシャフトボルト | 8. インプットシャフトリヤ ベアリング |
| 2. ガスケット | ■D■ 9. スペーサー |
| 3. リバースアイドライギヤシャフト リテナー | ■A■ ■C■ 10. ベアリングアウターレース |
| 4. リバースギヤ | ■B■ ■D■ 11. ベアリングアウターレース |
| 5. ニードルベアリング | ■A■ 12. オイルガイド |
| ■F■ 6. リバースアイドライギヤシャフト | 13. リヤカバー |
| ■E■ 7. インプットシャフトリヤベアリング リテナー | |

■分解・組立 <W6MG1>




分解手順

- G** 1. リバースアイドライギヤリテナー
ボルト
2. ガスケット
3. リバースアイドライギヤリテナー
4. リバースアイドライギヤ
5. ニードルベアリング
- E** 6. インプットシャフトリヤベアリング
リテナー
7. インプットシャフトリヤ
ベアリング
- D** 8. スペーサー
- A** 9. ベアリングアウターレース
- B** 10. ベアリングアウターレース
- A** 11. オイルガイド
12. リヤカバー




■分解の要点

Ⓐ ベアリングアウターレースの取外し



Ⓑ ベアリングアウターレースの取外し




■組立の要点

Ⓐ オイルガイドの取付け


(1)オイルガイドのツメを図示位置に合わせる。

注意






- ・オイルガイドが破損していれば、新品と交換する。



Ⓑ ベアリングアウターレースの取付け



Ⓒ ベアリングアウターレースの取付け



D ■ スペーサーの取付け

(1)リヤカバーの図示位置に半田（長さ約10mm、直径1.6mm）を置き、インプットシャフトリヤベアリングを取り付ける。

(2)インプットシャフトリヤベアリングリテナーを取り付け、ボルトを規定トルクで締付ける。

(3)押しつぶされた半田の厚さをマイクロメーターで計測し、エンドブレーカーが標準値となる厚さのスペーサーを選択し、組付ける。

標準値：0.02～0.05mm


(4)半田がつぶれていない場合は、径の太い半田にて(1)及び(2)の作業を再度行う。

E ■ インプットシャフトリヤベアリング リテナーの取付け

(1)ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。


シール剤

銘柄：ロックタイトNo.242



F リバースアイドライギヤシャフトの取付け

(1) シャフトのボルト穴が図示方向となるように取付ける。



G リバースアイドライギヤシャフトボルト <W5 MG1>/リバースアイドライギヤリテーナーボルト <W6MG1>の取付け

(1) ボルトのねじ部にシール剤を塗布し、規定トルクで締付ける。

シール剤

銘柄：ロックタイト No.242

る。

付け、


則し、
沢し、

及び(2)

帝付け

フロントディファレンシャル

■分解・組立




分解手順

- ⒶⒷ 1. ベアリングインナーレース
- ⒶⒶ 2. ベアリングインナーレース
- 3. ディファレンシャル


取付け時はすべての
摺動部分にギヤオイル
を塗布する。

TFM0393



■分解の要点

- Ⓐ ベアリングインナーレースの取外し




■組立の要点

- Ⓐ ベアリングインナーレースの取付け

TFM0040

◆B◆ ベアリングインナーレースの取付け



TFM0393


スピードメーターギヤ

■分解・組立

 取付け時はすべての
摺動部分にギヤオイル
を塗布する。

分解手順

1. O-リング
- C 2. スプリングピン
- B 3. スピードメータードリブンギヤ
- A 4. オイルシール
5. スリーブ



TFM0391


■組立の要点

■A オイルシールの取付け


(1) 図示位置まで、オイルシールを圧入する。

■B スピードメータードリブンギヤの取付け

(1) スピードメータードリブンギヤのシャフト部にギヤオイルを塗布し、取付ける。



TFM0370




TFM0369

■C スプリングピンの取付け

(1) スプリングピンのスリットがドリブンギヤと反対側になるように取付ける。


トランスファー

■分解・組立



TFM0489

TFM0391



■組立の要点

■ A オイルシールの取付け


(1) オイルシール取付け後、リップ部にグリースを充填する。

グリース

銘柄：モリホワイト TA No.1又はNo.2

・オイル

]になる



株式会社

手 紙

印刷発行 1994年12月

W5MG1,W6MG1 整備解説書

コードNo.1039M00
実費1,550円（消費税抜き）

無断転載を禁ず

編集発行 三菱自動車工業株式会社

東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車工業（株）
乗用車サービス部業務グループ行
FAX: 03-5232-7753

サービス資料連絡書 (意見, 要望, 質問, その他)

←該当するものに
○を付けて下さい。

お気付き事項がありましたら下記に記載しご連絡下さい。本資料以外の事項でも結構です。

| | | |
|---------|-----|-----|
| 販社名 | TEL | |
| 氏名 | | 年月日 |
| FAX No. | | |

| | | |
|------|----------------------------------|--|
| 車名 | | |
| 資料名 | 新型車解説書 整備解説書 (編) その他 () | |
| 発行年月 | No. | |

| ページ | 項目 | 内容 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

切り取り線

紙面が不足する場合は別用紙を添付して下さい。

回答欄

サ資連書No. 一
年月日

| | | |
|--|--|----|
| | | 担当 |
|--|--|----|